

RÉALISATIONS 2017



Notre Eglise

< avant >



< pendant >



après



Remarquez, au passage l'humidité du mur à droite qui interpelle sur la nécessité d'une gouttière pour la résorption de l'eau



Le baptistère a souffert durant les travaux mais magnifiquement reconstitué